


Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetall®

REP-#030



Reparatur des Turbinenausstrittsgehäuses mit MM-Metall SS-StahlKeramik und Härter gelb.
Arbeitsbedingungen: Druck 4 bar, Temperatur 150 °C.

MultiMetall
the MetalExistenceCompany®