





Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#067



Kavitationsschäden an einem Flansch wurden mit Ceramium, pastös und Härter CE instand gesetzt.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]