


## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#070



Instandsetzung eines Schaufelradbaggers für den Braunkohleabbau mit Ceramium. Die Hauptantriebswelle des Schaufelradkranzes war durch Abrasion beschädigt und wurde auf einer Länge von 400 mm und einem Durchmesser von 360 mm instand gesetzt. Der Durchmesser betrug vor der Instandsetzung 350 mm.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany®